



ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»

Е-mail: Petrovskinternat@mail.ru

Адрес сайта: <http://petrovskinternat.edu.yar.ru/>

Адрес: Пл. Советская, д.3, р.п. Петровское, Ростовский муниципальный район, Ярославская обл., 152130
Телефон (факс) – (8-48536) 4-03-30, бухгалтерия: 4-21-44
Департамент финансов ЯО (ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», л/с 903052086)

БИК: 017888102 ИНН: 7609016673 КПП: 760901001

Казначейский счет: № 03224643780000007101

Банк: отделение Ярославль Банка России/УФК по

Ярославской области г. Ярославль

от _____ 20.09.2022 _____ № _____ 270 / 01-24 _____

Государственному инспектору
Ростовского, Борисоглебского и
Гаврилов-Ямского районов по
пожарному надзору

С.Н. Горелову

**Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 14.09.2022, сообщая о мерах, принятых по результатам рассмотрения указанного представления:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	На путях эвакуации помещения пристроя (помещения пристроя по плану БТИ) размещены различные предметы	ППР в РФ, пп. «б», п. 27	До 10.04.2023
2	Дверь эвакуационного выхода из помещения пристроя (помещение пристроя по плану БТИ) изнутри закрывается на ключ	ППР в РФ, п. 26	До 10.04.2023
3	Здание ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» не оборудовано огнетушителями согласно выбора типа и расчета необходимого количества огнетушителей в соответствии с пунктами 400, 406 ППР в РФ и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара	ППР в РФ, п. 397	Выполнено согласно расчета огнетушителей от 02.02.2021г.
4	На двери помещения пристроя (помещения пристроя по плану	ППР в РФ, п. 12	До 10.04.2023

	БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
5	В помещении пристроя (помещения пристроя по плану БТИ), где осуществляется хранение горючих материалов, отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)	НПБ 110-03, п. 4	До 10.04.2023
6	План эвакуации при пожаре в холле на первом этаже (помещение № 14 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения	ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5.2	До 10.04.2023
7	В помещении холла на первом этаже (помещение № 14 по плану БТИ) световой оповещатель «ВЫХОД» неправильно расположен	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2; СП 3.13130.2009, п. 3.3	До 10.04.2023
8	План эвакуации при пожаре в помещении спортзала (помещение 3 5 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения	ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5.2	До 10.04.2023
9	На двери помещения спортзала (помещение № 6 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ППР в РФ, п. 12	До 10.04.2023